


Индикация короткозамкнутых витков



Чувствительность этого прибора зависит от степени связи Lген. и Лисп. Для её увеличения они насаживаются на общий (незамкнутый) сердечник. Это может быть Fe сердечник круглого или прямоугольного сечения. Для проверки обмоток силовых тр-ров сердечник набирается из стальных полос, изолированных друг от друга. Катушка Лисп. с к.з. витками вызовет заметное возрастание показаний XS1.